

DI RIDUZIONE


Le bussole di riduzione art. 1147G sono indicate unicamente per l'impiego con tubi di rame o di acciaio calibrato; per ogni altra applicazione contattare il nostro ufficio Tecnico.

Al fine di assicurare una maggiore facilità di montaggio ed una migliore tenuta, è necessario lubrificare le bussole con olio o grasso idoneo per acqua potabile, in modo tale da ottenere una deformazione omogenea.


Reducing bush art. 1147G is suitable only for copper pipes or calibrated steel pipes; for any other application please contact our Techical Service.

The bush must be lubricated with potable oil or grease in order to allow a more uniform strain and also to obtain an easier assembling.







Raccordo a compressione per tubo rame . Compression fitting for copper pipe




Eliminare l'ogiva in ottone Remouve the brass ring



Inserire la bussola di rinforzo Place the reducing bush



Avvitare il dado sul raccordo



Infilare il tubo e procedere al serraggio Put the pipe and tight

Istruzioni per il corretto serraggio:

A) serrare a mano il raccordo per quanto possibile

B) con una chiave serrare ancora per 1/4 di giro sino alla rottura dell'ogiva

C) completare il serraggio secondo il numero di giri indicato in tabella.

CODICE/ CODE	Giri di serraggio dado /
	Nut tightness table
1147G1008CZ	min.1 max.1 1/4
1147G1210CZ	min.1 max.1 1/4
1147G1508CZ	min.1 max.1 1/4
1147G1510CZ	min.1 max.1 1/4
1147G1512CZ	min.1 1/4 max.1 1/2
1147G1812CZ	min.1 max.1 1/4
1147G1814	min.1 max.1 1/4
1147G1815CZ	min.1 max.1 1/4
1147G1816	min.1 max.1 1/4
1147G2212CZ	min.1 1/4 max.1 1/2

Instruction for the correct screw:


A) screw the nut manually as much as possible

B) by a spanner screw the nut for a 1/4 of turn till the ring breaks

C) finally screw again the nut according to the number of turns indicated in the table

CODICE/ CODE	Giri di serraggio dado / Nut tightness table
1147G2215CZ	min.1 1/4 max.1 1/2
1147G2218CZ	min.1 max.1 1/4
1147G2815CZ	min.1 max.1 1/4
1147G2822CZ	min.1 max.1 1/4
1147G3528	min.1 max.1 1/4
1147G4228	min.3/4 max.1
1147G4235	min.3/4 max.1
1147G5428	min.3/4 max.1
1147G5435	min.3/4 max.1
1147G5442	min.3/4 max.1





Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206 info@tiemme.com - www.tiemme.com

